



## การใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์

1. ทุก ๆ วันก่อน และหลังการปฏิบัติงาน เครื่องจักร และเครื่องมือต่าง ๆ ควรได้รับการตรวจสอบวิธีการที่กำหนด เมื่อตรวจพบสภาพความผิดปกติ ให้หยุดเครื่องจักรในที่นั้น และรายงานให้หัวหน้างานทราบ
2. อย่าเดินเครื่องจักรด้วยวิธีการที่มีได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาด
3. อย่าใช้ หรือแตะต้องเครื่องจักร หรือวัตถุใด ๆ ที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของท่าน
4. ก่อนที่จะกดปุ่มเพื่อเริ่มสตาร์ท หรือหยุดเครื่องจักรต้องกระทำด้วยความปลอดภัย โดยการตรวจดูให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่ในใกล้บริเวณเครื่องจักรนั้น
5. ให้ความสนใจต่อเสียง และความร้อนจัดของมอเตอร์ที่กำลังทำงาน เมื่อพบสภาพความผิดปกติ ให้รายงานให้หัวหน้างานทราบในที่นั้น
6. ก่อนทำความสะอาด และปรับแต่งเครื่องจักร ให้ปิดเครื่อง และปิดสวิทช์ใหญ่ของเครื่องจักร และแขวนป้าย เช่น “กำลังปรับแต่งเครื่อง อย่าแตะต้อง” ไว้ที่สวิทช์ใหญ่นั้น อย่างไรก็ตาม การทำความสะอาด และการปรับแต่งนั้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง





## เอกสารความปลอดภัยในการทำงาน OSH Information Sheet

7. การปฏิบัติงานชั่วคราว หรือการร่วมปฏิบัติงานเพื่อซ่อมเครื่องจักรที่เสีย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ควรจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมในเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และวิธีการให้สัญญาณต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครูฝึก

8. ถ้าพบว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยถูกถอดออก หรือชำรุด อย่าใช้เครื่องจักรนั้น ให้รายงานให้หัวหน้างานทราบทันที แต่ไม่ต้องพูดว่า การถอดออกอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น (เนื่องจากเหตุผล เช่น ทำงานไม่สะดวก) จะต้องถูกลงโทษ

9. การละทิ้งเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ อาจเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และตัวท่านเอง ดังนั้นเมื่อต้องไปทำธุระอื่น จึงต้องหยุดเครื่องจักรตามวิธีการที่กำหนด หรือแจ้งให้บุคคลข้างเคียงทราบเสียก่อน

10. ห้ามเอามือเข้าไปใกล้เครื่องจักรส่วนที่กำลังทำงาน สายพาน ขอบเครื่องมือ และบริเวณอื่น ๆ ที่มีความแหลมคม



ที่มา : คู่มือการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน