

กรณี ลูกจ้างถูกรถยกเหยียบเสียชีวิต

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ...บริษัท.ช.จำกัด

ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า

ที่ตั้ง ...ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ...๔... คน ชาย จำนวน ...-... คน หญิง จำนวน ...๔... คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ...๔... คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ...-... คน

มีจำนวนลูกจ้างรับเหมาค่าจ้างเป็นรายเที่ยวรวม...๓๐...คน ชาย จำนวน...๓๐...คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

๑.๓ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง๖.....วันต่อสัปดาห์ วันหยุดประจำสัปดาห์๑.....วัน

สลับหมุนเวียนกันหยุด

ทำงาน๑.....กะ กะที่ ๑ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐.....น. เวลาพัก.....๑.....ชั่วโมง

คือ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. มีการทำงานล่วงเวลา-...วันต่อสัปดาห์ วันละ.....-...ชั่วโมง

๑.๔ ชื่อสถานประกอบกิจการ (สถานที่เกิดเหตุ) บริษัท.ม.จำกัด

ประกอบกิจการ ลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งสำนักงานสาขา ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

๑.๕ มีจำนวนลูกจ้างรวม ...๓๕... คน ชาย จำนวน ...๒๘... คน หญิง จำนวน ...๗... คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ...๓๕... คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ...-... คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

(กรณีมีลูกจ้างต่างชาติ)

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

สัญชาติ..... จำนวนรวม.....คน ชาย.....คน หญิง.....คน

๑.๖ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง๖.....วันต่อสัปดาห์ วันหยุดประจำสัปดาห์๑.....วัน

สลับหมุนเวียนกันหยุด

ทำงาน๑.....กะ กะที่ ๑ ตั้งแต่เวลา๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐.....น. เวลาพัก.....๑.....ชั่วโมง

คือ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. มีการทำงานล่วงเวลา-...วันต่อสัปดาห์ วันละ.....-...ชั่วโมง

๑.๗ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง).....-.....

.....-.....

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ


๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคารหรือสิ่งแวดลอม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรืออื่นๆ)


- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดลอม สถานที่ประกอบกิจการมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๗ ไร่ ลักษณะเป็นลานสำหรับเก็บตู้คอนเทนเนอร์เปล่า สามารถเก็บได้สูงสุด ๑,๕๐๐ ตู้ และมีตู้คอนเทนเนอร์ที่ตัดแปลงเป็นสำนักงานจำนวน ๒ ตู้

- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ชนิด ประเภท กลไกการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบ บำรุงรักษา ฯลฯ) ๑) ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า จำนวน ๑,๕๐๐ ตู้ (ตู้สั้น ขนาด ๒๐ ฟุต และตู้ยาว ขนาด ๔๐ ฟุต) ๒) รถยก จำนวน ๓ คัน มีการตรวจเช็คครอยกทุกการใช้งานครบ ๕๐๐ ชั่วโมง และมีการตรวจเช็คก่อนการปฏิบัติงานทุกวัน

- ระบบ/การจัดการ ๑) บริษัทฯ จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒) บริษัทฯ แจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างของบริษัทฯ แต่ไม่มีแจกคู่มือการปฏิบัติงานให้กับบุคคลผู้ที่เข้ามาติดต่อรับ... คินตู้ ๓) บริษัทฯ ติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ๔) บริษัทฯ มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ๕) บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค จำนวน ๑ คน ๖) บริษัทฯ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการครบ ๖ แผน ๗) บริษัทฯ มีลูกจ้างที่ผ่านการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นครบร้อยละ ๔๐ ของหน่วยงาน ๘) บริษัทฯ มีการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๙) บริษัทฯ มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยก จำนวน ๔ คน ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้งานรถยกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๔ คน

- กระบวนการผลิต (อธิบายพร้อมแผนภาพประกอบ)





- ชนิดของวัสดุ/ชนิดของวัตถุติด.....รถยก สูง ๑๕ เมตร พิกัดน้ำหนัก ๘ ตัน
- อื่นๆ.....


๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เกิดเหตุการณ์ ดังนี้ นาย จ. พนักงานขับรถหัวลาก ไปปรับตู้คอนเทนเนอร์แล้วขับไปยังลานซ่อมล้าง เพื่อทำการล้างทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ นาย จ. ได้ลงจากรถหัวลากโดยสวมรองเท้าแตะแล้วเดินมายังท้ายรถหัวลาก และได้สะดุดล้มเข้าไปในบริเวณที่รถยกกำลังทำงาน ทำให้ล้อหน้าด้านขวาเหยียบนาย จ. บริเวณลำตัว ทำให้นาย จ. เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ

รูปภาพแสดงการเกิดอุบัติเหตุ และภาพจำลองเหตุการณ์ (ระบุจุดเกิดเหตุ แสดงถึงลักษณะการเกิดอุบัติเหตุได้ชัดเจน)



จุดเกิดอุบัติเหตุ



แผนจำลองการเกิดอุบัติเหตุ



รูปภาพการเข้าสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ (วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖)



๓. รายละเอียดการประสอันตรายหรือความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต๑.....คน
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ-.....คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ-.....คน
ค่ารักษาพยาบาล-.....บาท
- ๓.๔ การสูญเสีย ทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ ..

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือสาเหตุอื่น)

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย: นาย.จ.ลงจากรถหัวลากโดยสวมรองเท้าแตะ แล้วเดินไปในบริเวณที่รถยกกำลังทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ. ซึ่งพื้นที่บริเวณลานชอมล่างดังกล่าวไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป. เมื่อนาย.จ. เดินเข้าไปแล้วสะดุดล้มในขณะที่รถยกกำลังเดินหน้าเพื่อจะไปยกตู้คอนเทนเนอร์ รถยกจึงเหยียบนาย.จ. บริเวณลำตัว. ทำให้นาย.จ. เสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุ

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย : บริเวณลานชอมล่างดังกล่าว. ไม่มีป้ายห้ามบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว. ไม่มีการกำหนดเส้นพื้นที่ลานชอมล่าง. และเส้นพื้นที่การทำงานรถยกให้เห็นชัดเจน. พื้นบริเวณลานชอมล่างมีการชำรุด. มีรอยแตกและพื้นไม่เสมอกัน. ทำให้นาย.จ. สะดุดล้ม

๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย. ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน. ขั้นตอนปฏิบัติงานให้แก่บุคคลผู้เข้ามาติดต่อเมื่อเข้าไปในลานตู้คอนเทนเนอร์. ไม่มีการควบคุมดูแลให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย เป็นต้น

๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

- ๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (เฉพาะเจาะจงแต่ละกรณี)
 - ๕.๑.๑. อบรมบุคคลผู้เข้ามาติดต่อ และแจกคู่มือการปฏิบัติงานการเข้าพื้นที่ลานตู้คอนเทนเนอร์
 - ๕.๑.๒. ติดป้ายห้ามบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่บริเวณลานตู้คอนเทนเนอร์
 - ๕.๑.๓. กำหนดเส้นพื้นที่ลานชอมล่าง. และเส้นพื้นที่การทำงานรถยกให้เห็นชัดเจน
 - ๕.๑.๔. ดูแลซ่อมแซมบริเวณพื้นผิวลานไม่ให้ชำรุด
- ๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 - ๕.๒.๑. ติดป้ายเว้นระยะห่างจากรถยก. ๘. เมตร. ให้เห็นชัดเจนบริเวณลานตู้คอนเทนเนอร์
 - ๕.๒.๒. เพิ่มสัญญาณแสงในรัศมีที่รถยกกำลังทำงาน

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ. พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวงพร้อมข้อที่เกี่ยวข้อง)

๖.๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา. ๘. ให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย. อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทำงาน. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง. ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด. โดยมีการตรวจสอบ. หรือรับรองโดยบุคคล. หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย. อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑๘ นายจ้างต้องจัดทำรั้ว คอกกั้น หรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ บริเวณที่ตั้งของเครื่องจักร ให้ลูกจ้างเห็นได้อย่างชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้ลูกจ้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว

ข้อ ๓๗ นายจ้างต้องตีเส้นช่องทางเดินรถยกบริเวณภายในอาคารหรือกำหนดเส้นทางเดินรถยกในบริเวณอื่นที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ

ข้อ ๑๒๐ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามประเภท และชนิดของงาน ดังต่อไปนี้

๖.๒.๑

(๗) งานยก ขนย้าย หรือติดตั้ง ให้สวมหมวกนิรภัย ถุงมือผ้า และรองเท้านิรภัย

๖.๒.๑

นอกจากอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง นายจ้างอาจจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นให้ลูกจ้างใช้งานตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกจ้างได้

นายจ้างต้องดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตลอดเวลาที่ทำงาน

๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุฯ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๒

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน