

กรณี ลูกจ้างพลัดตกช่องเปิดของบ่อน้ำสำรองใต้ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัส

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท A จำกัด

ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

ตั้งอยู่เลขที่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

๑.๒ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๑๒๓ คน ชาย ๗๗ คน หญิง ๔๖ คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน ๗๘ คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๔๕ คน

ลูกจ้างต่างชาติ มี ไม่มี

๑.๓ กำหนดวันของลูกจ้าง ๖ วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน คือ วันอาทิตย์

เวลาทำงานปกติ ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พัก ๑ ชั่วโมง เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

๑.๔ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) - ไม่มี -

๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียดและลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบการจัดการ/ ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรือ อื่น ๆ)

๒.๑.๑ สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม บริเวณสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องเครื่องปั้มน้ำ ชั้น L อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างทำแนวกันรอบปากบ่อเก็บน้ำสำรอง (Water Tank) ซึ่งปากบ่อเก็บน้ำสำรองที่เกิดเหตุมีขนาดมีขนาดกว้าง ๐.๘ เมตร ยาว ๐.๘ เมตร และบ่อเก็บน้ำสำรองมีความลึก ๔.๘ เมตร มีไม้อัดเป็นฝาปิดปากบ่อไว้ เมื่อยกฝาปิดบ่อภายในบ่อจะโล่งถึงพื้นด้านล่าง และบริเวณปากบ่อจนถึงพื้นด้านล่างมีบันไดลิงไว้สำหรับขึ้นลง ก่อนเกิดอุบัติเหตุบริเวณปากบ่อ มีแนวกันและฝาปิดเพื่อป้องกันการพลัดตก



ภาพที่ ๑ บริเวณสถานที่เกิดเหตุที่ห้องเครื่องปั้มน้ำ ชั้น L และบริเวณภายในบ่อที่ลูกจ้างพลัดตกลงไป

๒.๑.๒ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์

อุปกรณ์ คือ ไม้อัดที่ใช้เป็นฝาปิดปากบ่อ ขนาดกว้าง ๐.๙ เมตร ยาว ๐.๙ เมตร วางครอบปากบ่อไว้ และกั้นพื้นที่รอบปากบ่อด้วยราวกันกั้นตก พร้อมติดป้ายเตือนอันตราย ประกอบด้วย ป้ายเตือนระวางอันตราย ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ป้ายเตือนระวางพลัดตก เป็นต้น

๒.๑.๓ ลักษณะการทำงานของลูกจ้างก่อนเกิดอุบัติเหตุ

ลูกจ้างทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QC) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของงานทั้งก่อนการเริ่มงานและเมื่อดำเนินการเสร็จ ลูกจ้างได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ตรวจเช็คการตีเส้นแนวระดับที่เตรียมไว้สำหรับก่ออิฐทำแนวกันรอบปากบ่อ ในการเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการดังกล่าว ลูกจ้างต้องยกที่กั้นกันตกและฝาปิดช่องเปิดออก เพื่อทำแนวกันกั้นตกใหม่ไม่ให้เกิดขบวนการตรวจเช็คการตีเส้นแนวระดับ จากนั้นจะดำเนินการตรวจเช็คการตีเส้นแนวระดับที่เตรียมไว้สำหรับก่ออิฐทำแนวกันรอบปากบ่อต่อไป

๒.๑.๔ ระบบ/การจัดการ

บริษัทฯ มีการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

๑) การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร คณะบุคคล และหน่วยงาน เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ดังนี้

- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ คน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน ๒ คน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน ๕ คน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๑ คน มีวาระตั้งแต่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งได้แจ้งและส่งสำเนาคำสั่งต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยแล้ว

๒) การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- บริษัทฯ มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่และลูกจ้างทั่วไป

- บริษัทฯ มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และมีหลักฐานการแจกคู่มือให้กับลูกจ้าง ซึ่งในคู่มือระบุแนวปฏิบัติในการทำงานบนที่สูง ตั้งแต่ ๑.๕ เมตร อย่างปลอดภัย วิธีป้องกันการตกหล่นของวัสดุ ซึ่งไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานบริเวณช่องเปิดที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตก

- บริษัทฯ ไม่จัดให้มีการระบุข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริเวณช่องเปิดที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกได้ ไม่ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ระบุแผนการปฏิบัติงาน ไม่ระบุการป้องกันและการควบคุมอันตราย


- บริษัทฯ จัดให้มีการขออนุญาตการทำงานอันตรายในการตรวจ Line ผนังห้องปั๊มชั้น L ซึ่งระบุลักษณะอันตรายจากการตกจากที่สูง

- บริษัทฯ มีการจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์อันตรายก่อนเริ่มงาน (JSA) ประกอบด้วย ขั้นตอนการทำงาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับวิธีป้องกันอันตรายหรือควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงอันตรายจากการตกลงจากปากบ่อไปยังพื้นด้านล่าง จึงมิได้มีวิธีการป้องกันการเกิดอันตรายดังกล่าว

- บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมให้กับลูกจ้าง ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น แต่บริเวณที่เกิดเหตุไม่พบราวกันกั้นตกหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายอื่นใด ไม่พบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย หรือสายช่วยชีวิตพร้อมจุดยึดตติงที่แข็งแรงและปลอดภัย เพื่อป้องกันลูกจ้างพลัดตกในระหว่างการทำงาน

๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๕๗ น. ได้เกิดอุบัติเหตุลูกจ้างพลัดตกช่องเปิดของบ่อน้ำสำรองใต้ดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน ๑ คน คือ นาย ก อายุ ๔๔ ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ (QC) นาย ก ได้รับมอบหมายให้เตรียมพื้นที่บริเวณฝาบ่อเก็บน้ำสำรอง (ที่เกิดเหตุ) เพื่อเตรียมการตรวจเช็คการตีเส้นแนวระดับที่ได้เตรียมไว้สำหรับก่ออิฐทำแนวกันรอบปากบ่อ นาย ก ได้เรียกลูกจ้าง ตำแหน่งกรรมกร จำนวน ๑ คน ที่อยู่บริเวณนั้น มาช่วยยกรั้วกันและฝาปิดของช่องเปิดออก ขณะช่วยกันยกฝาปิดปากบ่อขึ้น นาย ก ได้เดินก้าวไปข้างหน้าทำให้พลัดตกลงไปในบ่อซึ่งมีความลึกประมาณ ๔.๘ เมตร ขอบบ่อมีขนาด ๐.๘ x ๐.๘ เมตร เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บที่ขาและกระดูกสันหลังหัก ไม่สามารถขยับตัวได้ แต่ยังคงมีสติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทจึงได้ประสานไปยังหน่วยกู้ภัย นำผู้บาดเจ็บขึ้นจากบ่อและนำส่งโรงพยาบาล จ ผู้บาดเจ็บได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน ๒๕ วัน จากนั้นแพทย์ยังคงนัดติดตามอาการและทำกายภาพบำบัดต่อไป



ภาพที่ ๒ การจำลองลำดับเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุ

๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือเหตุการณ์ผลิตจากอุบัติเหตุ

๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต -

๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส จำนวน ๑ คน

๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ -

๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล: ใช้สิทธิประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุของบริษัท และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ : -

๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ ลูกจ้างไม่ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนเริ่มงาน

๔.๑.๒ ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม กล่าวคือ เข็มขัดนิรภัย และสายช่วยชีวิต ตลอดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งบริเวณที่ลูกจ้างทำงานเป็นช่องเปิดที่มีความลึก ๔.๘ เมตร อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกได้

๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

๔.๒.๑ การยกฝาปิดปากบ่อขึ้นส่งผลให้ลูกจ้างมีทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง

๔.๒.๒ ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมต่อสภาพของการทำงานหน้าช่องเปิดบ่อน้ำสำรอง เนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่สามารถใช้ราวกันกั้นตกเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตก ในขณะที่ปฏิบัติงานได้ เพราะกีดขวางการปฏิบัติงาน

๔.๓ ปัจจัยอื่นๆ (ปัจจัยด้านการบริหารการจัดการ)

๔.๓.๑ นายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ตามลักษณะของงานตลอดระยะเวลาการทำงาน ซึ่งบริเวณสถานที่ทำงานของลูกจ้างเป็นช่องเปิดที่มีความสูง ๔.๘ เมตร นายจ้างต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงไม่ได้จัดทำจุดยึดตึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๔.๓.๒ นายจ้างไม่จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมต่อสภาพของการทำงานหน้าช่องเปิดบ่อน้ำสำรอง ที่นอกเหนือจากราวกันกั้นตก (ซึ่งกีดขวางการทำงานของลูกจ้าง)

๔.๓.๓ นายจ้างไม่จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในลักษณะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (จากการเกิดอุบัติเหตุ ตามข้อ ๔)


๕.๑.๑ ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง บริเวณช่องเปิดที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปได้ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๕.๑.๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมถึงต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

๕.๑.๓ ให้นายจ้างจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมต่อสภาพของการทำงานหน้าช่องเปิดบ่อน้ำสำรอง (เนื่องจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างไม่สามารถใช้ราวกันกั้นตงเพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตกในขณะที่ปฏิบัติงานได้ เพราะกีดขวางการปฏิบัติงาน) เช่น การทำ Plate form ขึ้นไปรับบริเวณปากบ่อ หรือการติดตั้งตาข่ายนิรภัย



ภาพที่ ๓ ตัวอย่างการติดตั้งตาข่ายนิรภัย



ภาพที่ ๔ การทำ Plate form ขึ้นไปรับบริเวณปากบ่อ

๕.๒ ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน หรือมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.๒.๑ ให้นายจ้างจัดให้มีผู้กำกับทิศทางการเดินเมื่อมีการยกฝาปิดปากบ่อ

๕.๒.๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย โดยผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างเข้มงวดในการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานก่อนการทำงาน และขณะทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ

๖.๑ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

การกำหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดทำเอกสารหรือรายงานใด โดยมีการตรวจสอบหรือรับรองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

ฯลฯ

๖.๒ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลายของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันและควบคุมอันตราย รวมทั้ง ต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

ฯลฯ

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพของการทำงานในที่สูง ที่ลาดชัน ที่อาจมีการกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลาย ของวัสดุสิ่งของ และที่อาจทำให้ลูกจ้างพลัดตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ และลักษณะ ของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงาน เช่น เข็มชนิดนิรภัย เชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิต หมวกนิรภัย รองเท้าชนิดหุ้มส้นพื้นยาง หรือถุงมือ และดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์นั้น

ในกรณีที่ให้ลูกจ้างใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ประกอบ นายจ้าง ต้องจัดทำจุดยึดตรึงเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตไว้กับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือโครงสร้างอื่นใดที่มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการใช้งาน

ฯลฯ

ข้อ ๙ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในที่สูงตั้งแต่สี่เมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำ ราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาข่ายนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ฯลฯ

๗. ผู้สอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๑

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน